

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2024.02.21	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Újpetre-Vokány-Kistótfalu községek ivóvízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Újpetre, Vokány, Kistótfalu	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.02.21	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Drávacsepely-Drávaszerdahely-Kovácskő-Ípacsfa községek közüzemi ivóvízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Drávacsepely-Drávaszerdahely-Kovácskő-Ípacsfa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.02.21	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Kisdér és Ócsárd települések közüzemi ivóvízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Kisdér-Ócsárd	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.02.21	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Beremend és Kásád községek közüzemi vízellátása vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Beremend, Kásád	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.03.14	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	I-es kategóriájú vízügyi felügyeleti ellenőrzés	Szigetvár szennyvíztisztító telep 0466/2 hrsz	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.04.06	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízi Műtárgy Felülvizsgáló Szakbizottság	Dunai csapadékvíz bevezetések ellenőrzése	Mohács - Lánycsók szennyvízrendszer Mohács város dunai csapadékvíz bevezetések	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy árvízvédelmi szempontból teljesen jó karban lévő, és kifogástalanul karbantartott műtárgyak	lezárult
2024.04.09	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Pogány szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Pogány szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.04.09	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Bükkösd, Hetvehely, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gorica, Szentdénés, Szentkatlin, Kacsóta, Kán, Szabadzsóka vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2024.04.10	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Szulimán, Tótszentgyörgy, Almáskeresztúr, Botykapeterd, Csebény, Horváthertekend, Katádfa, Nagypeterd, Kétújfalu, Ceglédpuszta, Nagydobsza, Szentlászló, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Kishárság, Vásárosbéc vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.04.25	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Mohács és térsége vízellátásának vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.05.16	BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvényben ill. más ágazati jogszabályokban, rendeletekben előírtak betartásának ellenőrzése	Szennyvíziszap mezőgazdasági területeken történt felhasználása	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.06.05	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyarbóly vízmű, Kislippó vízmű, DDC Kft. Beremendi gyár üzemi vízmű, Kistapolca vízmű, Kisharsány-Nagytótfalu vízmű, Beremend vízmű, Újpetre vízmű,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.06.05	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohács regionális vízműrendszerének 5/2023 (I. 12.) Kormányrendelet szerinti ellenőrzés	Mohács, Lánycsók, Kölked, Székelyszabar, Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak, Fazekasboda, Erdősmárok. Kisnyárad, Maráza, Liptód	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.06.06	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bogádmindszent vízmű, Babarcszőlős vízmű, Diósvizlő vízmű, Csarnóta vízmű, Bisse vízmű,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2024.06.07	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Drávacsepely vízmű, Kémes vízmű, Kísszentmárton- Majláthpuszta vízmű, Kísszentmárton vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.07.01	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklós Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Baksa, Magyarmecske, Tengeri, Tésény vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.07.02	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklós Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Vajszló, Lúzsok, Sellye, Drávakeresztúr, Drávafok vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.07.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Komló város és kistérsége	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.11	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bosta regionális vízmű, Kisdér vízmű, Harkány regionális vízmű, Márok vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.18	Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Szennyvíztisztító telep vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzése	Királyegyháza szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Gerényes-Tékes-Ág	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Alsómocsolád	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Baranyajenő	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kárász	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kishajmás	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Köblény	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyaregregy	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Mekényes	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisvaszar	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Nagyhajmás	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bikal-Egyházaskozár	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Szigetvár vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.24	BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Szentlőrinc vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Hegyhátmaróc-Tófü	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szászvár	Helyszíni szemle során megállapításra került hiányosságok megszüntetésére kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Máza	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szaltnak	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Tarrós	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Vékény	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.09.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Szárász	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.10.08	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Görcsöny vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.10.28	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Ivándárda vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.10.28	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal	Bezedeki szennyvíztisztítótelep közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzése	Bezedek szennyvíztisztítótelep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2024.11.08	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Homorúd Vízműrendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	Lezárult