

Dátum	Ellenőrző hatóság	Eljárás tárgya	Érintett terület	Észrevétel	Állapot
2025.03.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Mohácsi szennyvíztisztítótelep közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzése	Mohács szennyvíztisztítótelep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok voltak. A 878/2020/EU jogszabály módosításait nem tartalmazó biztonsági adatlapokat frissíteni kell. Az 1272/2008/EK CLP rendelet alapján el kell végezni a nagy tételből kisebb edényzetbe áttöltött veszélyes keverékek címkézését.	lezárult
2025.04.30	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Bezedeki szennyvíztisztítótelep közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzése	Bezedek szennyvíztisztítótelep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.08	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Mohácsi szennyvíztisztítótelep BA- 03/NEO/00331-2/2025 iktatószámom kiadott határozat utóellenőrzése	Mohács szennyvíztisztítótelep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok javításra kerültek. A 878/2020/EU jogszabály módosításait nem tartalmazó biztonsági adatlapok frissítésre kerültek. Az 1272/2008/EK CLP rendelet alapján elvégzésre került a nagy tételből kisebb edényzetbe áttöltött veszélyes keverékek címkézése. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.12	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklós Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Soron kívüli közegészségügyi ellenőrzés.	Magyarmecske vízmű	Helyszíni szemle során dokumentálási hiányosságok merültek fel.	lezárult
2025.05.12	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklós Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Soron kívüli közegészségügyi ellenőrzés.	Vajszló vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.21	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Bogárdmindszent- Hegyeszentmárton-Ózdfalu, Babarcszőlős-Siklósbodony, Csarnóta, Bisse	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.05.21	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Diósvizsló-Rádfalva-Szava	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy nagy hiányosságok nincsenek. A rovarháló azonnali cseréjéről gondoskodtak. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Beremend-Kásád	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A tározó zárásáról azonnal gondoskodtak. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kislippó	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. Lakat cseréről azonnal gondoskodtak. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kistapolca-Nagyharsány, DDC Kft. Beremendi Gyára	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Magyarbóly-Illocska-Lapánca	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. Kisebb javításokat a nyár folyamán elvégzik. A tartályok festését a 2026-os GFT-ben ütemezték elő. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Majláthpuszta, Újpetre-Vokány- Kistótfalu, Nagytótfalu- Kisharsány	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.23	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Drávacsepely-Drávaszerdahely- Kovácsbuda-Ipacsa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.05.23	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kémes-Cun-Drávapiski- Szaporca-Tésenfa	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy nagy hiányosságok nincsenek. Festések a nyár folyamán elkészülnek, rovarhálók azonnal felhelyezésre kerültek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.23	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisszentmárton-Baranyahídvég- Sámód-Körös-Adorjás	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. Tartály festéseket 2026-ra irányozták elő a GFT-ben. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.26	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Kárász község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Kárász vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.26	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Köblény község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Köblény vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.26	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Magyaregregy község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Magyaregregy vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.26	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Máza község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Máza vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.26	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Szalatnak község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Szalatnak vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.26	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Vékény község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Vékény vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.05.27	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Egyházaskozár község szennyvíztisztító telep közegészségügyi ellenőrzése	Egyházaskozár szennyvíztelep, település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.27	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Bikal-Egyházaskozár község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Egyházaskozár vízmű, és Bikal, Egyházaskozár település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy az egyházaskozári magastározó víztér feletti vakolat hiányos, sérült, a víztérbe vezető ajtó korrodált. A javítást 2025. július 15-ei és október 31-ei dátummal vállaltuk, teljesítettük.	lezárult
2025.05.27	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Hegyhátmaróc-Tófü községek ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Hegyhátmaróc vízmű, és Hegyhátmaróc, Tófü település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.27	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Szárász község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Szárász település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.05.27	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Szászvár község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Szászvár vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.03	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Baranyajenő község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Baranyajenő vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.03	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Gerényes-Tékes-Ág, község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Gerényes vízmű, és Gerényes- Tékes-Ág település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.03	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Kishajmás község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Kishajmás vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.03	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Kisvaszar község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Kisvaszar vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.06.03	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Tarrós község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Tarrós vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.05	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Hímesházi szennyvíztisztítótelep közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzése, CLP, biztonsági adatlap	Hímesházi szennyvíztisztítótelep	A nagy tételből kisebb tételbe áttöltött veszélyes keverékek edényzete nem volt megfelelően címkézve. A kezelőépületben a takarításhoz és kézmosáshoz használt veszélyes keverékek tárolása rendszertelen, nem megfelelő. A műtárgy tetején a gépi rács és a medencék között részen koszos és szennyezett a terület. A kezelőépület takarítatlan, szennyezett, koszos, elhanyagolt, rendezetlen állapotú. Nincsenek kihelyezve a kerítés bejáratára a biológiai veszélyt jelző és a dohányozni tilos táblák. A hiányosságok javításra kerültek.	lezárult
2025.06.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály Pécs	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Szentlőrinc vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály Pécs	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Szigetvár vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.24	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklós Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 104 §	Ormecske, Baksa, Tengeri, Téseny	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.06.25	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklós Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 104 §	Ózsok, Drávakeresztúr, Drávafo	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.07.03	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	III-as felügyeleti ellenőrzés	Szabadszentkirály, Velény, Gerde, Pécsbagota vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.07.17	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Mohács és térsége vízellátásának I. kategóriájú vízügyi felügyeleti ellenőrzése	Mohács és térsége vízmű rendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.07.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Harkány-Drávaszabolcs-Márfa-Gordisa kistérség vízellátásának vízügyi hatósági (II. kategóriájú vízügyi) felügyeleti ellenőrzése	Márfa kút, Drávaszabolcsi glóbusz, 2x500-as tározó	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.08.06	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Magyarbóly-Lapáncsa-Illocska és Márok-Töttös- Lippó-Bezedek települések vízellátásának vízügyi hatósági (III. kategóriájú vízügyi) felügyeleti ellenőrzése	K-10 és B-13 kataszteri számú kutak, Magyarbóly és Lapáncsa víztorony, B-1 kataszteri számú kút, Töttös víztorony	Helyszíni szemle során megállapított hiányosságok: időszerű a karbantartási munkák pl. festés, fűnyírás elvégzése. Gázvizsgálatok soron következő vizsgálata . Jegyzőkönyvvel egyetértettek, a rendeletnek megfelelnek. Szeptember 5-én e-mail- ben visszajelezték a hatósági ellenőrzés hiányosságainak pótlását.	lezárult
2025.08.28	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi Hatóság	Máza község vízellátásának III.-as felügyeleti ellenőrzése	Fürt kút, magastároló, védőterület	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.09	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzés	Pogányi szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.10	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Kisdér kistérségi vízmű, Bosta regionális vízmű, Márok községi vízmű, Harkány regionális vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.09.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Alsómocsolád község szennyvíztisztító telep közegészségügyi ellenőrzése	Alsómocsolád szennyvíztisztító telep,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Alsómocsolád község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Alsómocsolád vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Mágoacs város szennyvíztisztító telep közegészségügyi ellenőrzése	Mágoacs szennyvíztisztító telep,	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Mágoacs község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Mágoacs vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Mekényes község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Mekényes vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Nagyhajmás község ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Nagyhajmás vízmű, és település közigazgatási területe	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.22	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Somogyhárság-Kishárság, Merenye-Ceglédpuszta, Nagydobsza, Tótszentgyörgy, Vásárosbéc, Patapoklosi vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.23	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Almáskeresztúr, Szulimán, Csebény, Szentlászló, Horváthertelend vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.09.27	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Görcsöny vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.09.30	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Kétújfalu, Katádfa, Nagyváty, Botykapeterd, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.10.07	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Csonkamindszent, Szabadszentkirály, Kacsóta, Szentdénés vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.10.07	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	Mohácsi regionális vízmű rendszerének 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Mohácsi regionális vízmű rendszer	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.10.08	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerinti éves közegészségügyi helyszíni ellenőrzés	Dinnyeberki, Hetvehely, Hetvehely-Kán, Szentkatalin, Bükkösd, Bükkösd-Gorica vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.10.28	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Komló Város és kistérségi ivóvízhálózatának közegészségügyi ellenőrzése, az 5/2023. (I.12.) k.r. szerint	Komló Város és kistérségi rendszerének vízműve	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.10.29	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Vízminőségvédelmi felügyeleti ellenőrzés	Sellyei szennyvíztisztító telep	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.11.18	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Ivándárda vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.11.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Homorúd vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Homorúd vízműtelep és ivóvízhálózat	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.11.19	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Újmohács vízmű 5/2023. Kormányrendelet szerinti ellenőrzése	Újmohács ivóvízhálózat	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.11.28	BAVKI Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet alapján	Szigetvári Üzemigazgatóság	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult

2025.12.04	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály	III-as felügyeleti ellenőrzés	Bükkösd-Gorica vízmű	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.12.04	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály	III-as felügyeleti ellenőrzés	Csertő szennyvízcsatorna hálózat	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.12.11	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály	Siklósbodony-Babarcszőlős települések vízellátásának III-as felügyeleti ellenőrzése	Babarcszőlős-Siklósbodony	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult
2025.12.11	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi Hatóság	Köblény község vízellátásának III.-as felügyeleti ellenőrzése	Fúrt kút, vízkezelési technológia, védőterület	Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy hiányosságok nincsenek. A rendeletnek megfelelnek.	lezárult